

6월 수영장 水 유충 유무 현미경검사 결과보고

I 검 사 개 요

- 검사기간: 2023. 6. 1. ~ 7.
- 대상시설: 수영장 14개 시설(휴장 시설 제외)
- 검 사 자: 안전팀 6명 / 유충검사담당자와 검사일정 조율
- 검사내용: 수영장 수 거름망 멀티미디어 영상현미경을 통한 검사

II 검 사 결 과

○ 유충 미 발견

분야	대상시설	점 검 표 점검결과	수질검사 현황 (수영장 유충검사)	검사자	비 고
수 영 장	진동종합복지관	적합	미발견(6. 2.)	박광식	
	우리누리청소년문화센터	공사 중	휴장	박광식	
	늘 푸 른 전 당	적합	미발견(6. 2.)	김수진	
	마산실내수영장	적합	미발견(6. 5.)	전형진	
	마산올림픽수영장	적합	미발견(6. 5.)	전형진	
	의창스포츠센터	적합	미발견(6. 2.)	김수진	
	성산스포츠센터	적합	미발견(6. 7.)	유성현	
	진해국민체육센터	공사 중	휴장	유성현	
	용원국민체육센터	적합	미발견(6. 1.)	김문홍	
	창원실내수영장	적합	미발견(6. 1.)	김유미	
	감 계 복 지 센 터	적합	미발견(6. 5.)	김유미	
	시민생활체육관	공사 중	휴장	김문홍	
	마산합포스포츠센터	적합	미발견(6. 5.)	유성현	
	내서스포츠센터	적합	미발견(6. 5.)	유성현	

III 관 련 사 진



보고자 안전팀장 최 서 인(행0071)